ÇİZMAK®

PS22/11


Kaynak Koruma Adaptörü

Mukavemetli alüminyumdan imal edilmiştir.
Korozyona karşı eloksal kaplama yapılmıştır.
Piston milini kaynak çapaklarından ve dış etkilerden korumaktadır.

Welding Protection Adapter

High-strength aluminimum alloy, anodised.
Protects the piston rod against welding spatter and external factors.





Sipariş No / *Order No*	B	B1	B2	C	D	L	L1	L2	S
PS22/11-32	50	32	16.1	41.3	M5	16.5	11	3	22.6
PS22/11-40	50	32	16.1	41.3	M6	17.9	11	3.8	22.6

PS20/4


Baskı Pabucu

Mukavemetli alüminyumdan imal edilmiştir.
Korozyona karşı eloksal kaplama yapılmıştır.

Clamp arm

High-strength aluminimum alloy, anodised for corrosion resistance





Sipariş No / *Order No*	□A	H	H1	C	L	e	ød	ød1	ød2	M
PS20/4-32	20	8	9	59	80	9.5	13.5	15.5	8.5	M8
PS20/4-40	19	8	9	64	90	14.5	13.5	15.5	8.5	M8
PS20/4-50	25	10.5	10	78.5	105	9.5	17	19.5	11	M12
PS20/4-63	25	9	10	90	115	9.5	19	19.5	11	M12

PS22/12


Sıkma Kolu Adaptörü

Mukavemetli alüminyumdan imal edilmiştir.
Korozyona karşı eloksal kaplama yapılmıştır.

Squeezing Arm Adapter

High-strength aluminimum alloy, anodised for corrosion resistance





Sipariş No / *Order No*	B	ØD	D1	D2	G	G1	K	M	N	O	S	T
PS22/12-32	80	16	10.5	5.7	41.3	20.65	10	22	45	M8	9	18
PS22/12-40	82	16	10.5	6.4	41.3	20.70	10	22	45	M8	9	22

Sıkma pabucu montaj ve demontajı

Fitting and removing clamping arm







Baskı Kolunun Takılması

1- Baskı kolunu yaylı rondela ve civata ile piston mili üzerine koyunuz.
2- Civatayı sıkmadan önce baskı kolu uygun pozisyona gelecek şekilde döndürünüz.
3- Baskı kolunu anahtar yardımı ile sabit tutarak civatayı sıkınız.

Baskı Kolunun Çıkarılması

1- Baskı kolunu anahtar yardımı ile sabit tutarak civatayı çıkarınız
2- Plastik bir çekiç ile baskı koluna alttan vurunuz ve piston milinden ayırınız.

Dikkat : Kesinlikle baskı koluna yanal darbe yapmayınız!

Fitting clamping arm

Hold clamping arm with spanner. Tighten /loosen screw

Removing clamping arm

Loosen clamping arm from piston rod.

Caution : Do not strike sides of clamping arm.