

P22


Pneumatic swing clamps

P22 is a pneumatic swing clamp for fixture workholding. The arm swings clear of the loading area and returns to its clamping position to secure the workpiece.









P22

Sipariş No	b	d	d1	e	f	g	g1	h	l	l1	l2	l3	l4	m	n	n1	o	t	Strok	Y - Strok	F1 (kN)	r	g
P22/32	45	10.5	5.5	16	55	45	4.5	18	115.5	168	82.5	21.5	14	34	14.5	16.5	29	22	25	10	0.3	G1/8	537
P22/40	45	10.5	5.5	16	57	52	5	22	116.5	173	82.5	19	15.2	40	17.5	22	29	22	25	10	0.6	G1/8	680

Çizmak Makina Sanayi

+90 212 594 40 38 • info@cizmak.com.tr

Esentepe Mah. 2959 Sk. Sultangazi Küçük Sanayi (Avizeciler) Sitesi 20.Blok No: 25A Sultangazi / İSTANBUL

Read dimensions and symbols together with the technical drawing. Price and delivery require confirmation.