
P12, mafsallı pnömatik bağlama elemanıdır. Basınçlı hava ile çalışan mafsal mekanizması, iş parçasının fikstür üzerinde sıkılması ve serbest bırakılması için kullanılır.





P12

Sipariş No	a	b	c	d	e	f	g	h	j	k	l	m	Nx	Ny	p	q	r	s	t	u	v	w	x	y	z	aa	ab	ac	ad	ae	ag	ca	za	Toplam strok	Sıkma Stroku	Kilitleme Stroku	En yüksek (F) (kN)	Sıkma Civatası	En yüksek Çalışma Basıncı	En yüksek Dayanma Basıncı	Çalışma Sıcaklığı	Kullanılan Akışkan	⚖ g
P12/32	99	60	50	46	64	39	25	35	25	39	79	11	28	10	5	9.5	5.5	14	31.5	14	27	31	23.5	11	19	19.5	72	46.9	5	5	26.5	M5x 0,8	R5	23	20	3	0.46	M6 x20	10 bar	15 bar	0-70°C	Kuru Hava	400

Çizmak Makina Sanayi

+90 212 594 40 38 • info@cizmak.com.tr

Esentepe Mah. 2959 Sk. Sultangazi Küçük Sanayi (Avizeciler) Sitesi 20.Blok No: 25A Sultangazi / İSTANBUL

Ölçüler ve semboller teknik çizimle birlikte değerlendirilmelidir. Fiyat ve teslimat ayrıca teyit edilir.