


P61

Ağır İş Tipi Pnömatik Bağlama Elemanları

P61, ağır iş tipi pnömatik bağlama elemanıdır. Basınçlı hava kumandalı sıkma mekanizmasıyla iş parçasını fikstür üzerinde tutar; model seçimi katalogdaki kapasite ve montaj ölçülerine göre yapılır.







P61

Sipariş No	b	b1	c	c1	d	d1	e	e1	g	g1	h	h1	h2	k	k1	l	l1	l2	o	s	s1	F1 F2 (kN)	F3* F4 (kN)	F5 (kN)		g
P61/4	82	32	77	52	11	6.2	57	12	27	47	54	20	15	20	10	197	122	30	18	90	70	6 - 9	1.5 - 2.2	0.75	122 - 154	2535
P61/6	90	30	85	55	11	8.2	61	12	26	53	60	22	20	24	11	215	147	40	24	105	83	12 - 18	2.5 - 3.5	1.00	147 - 169.5	4215
P61/8	127.5	47	112.5	80	13	13	83	12	40	69.5	95	24.5	30	40	12.5	306	196	60	34	136	111	20 - 30	4.0 - 6.0	1.80	196 - 240	10670

Çizmak Makina Sanayi

+90 212 594 40 38 • info@cizmak.com.tr

Esentepe Mah. 2959 Sk. Sultangazi Küçük Sanayi (Avizeciler) Sitesi 20.Blok No: 25A Sultangazi / İSTANBUL

Ölçüler ve semboller teknik çizimle birlikte değerlendirilmelidir. Fiyat ve teslimat ayrıca teyit edilir.